

## 住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和元年5月24日(金)
覚 知 時 分	令和元年5月24日(金)7時16分
出 火 場 所	長久手市内
出 火 建 物 概 要	<input checked="" type="checkbox"/> 専用住宅 <input type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 併用住宅
焼 損 程 度	<input type="checkbox"/> 全焼 <input type="checkbox"/> 半焼 <input type="checkbox"/> 部分焼 <input checked="" type="checkbox"/> ぼや <input type="checkbox"/> 非火災
出 火 原 因	こんろ
概 要	専用住宅の台所に置かれたガスこんろから出火したもの。住宅用火災警報器の鳴動音に気付き、早期119番通報、さらに、隣人の協力により初期消火が行われことで台所の一部が焼損した程度にとどまったもの。
火 災 予 防 上 所 見	ガスこんろの周囲には可燃物等、燃えやすいものは置かないこと。また、ガスこんろ天板の油かすをこまめに拭き取ること。



# 10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約1ヶ月に1回は点検を実施し、作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!

