

## 住宅用火災警報器の奏功事例

発信元：特別消防隊調査係

発 生 日	令和4年8月10日（水）
覚 知 時 分	令和4年8月10日（水）7時32分
出 火 場 所	愛知県東郷町内
出 火 建 物 概 要	<input type="checkbox"/> 専用住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 併用住宅
焼 損 程 度	<input type="checkbox"/> 全焼 <input type="checkbox"/> 半焼 <input checked="" type="checkbox"/> 部分焼 <input type="checkbox"/> ぼや <input type="checkbox"/> 非火災
出 火 原 因	配線器具
概 要	寄宿舍内の2階居室から出火したもの。居住者が住宅用火災警報器の鳴動音に気づき、早期に119番通報をしたもの。
火 災 予 防 上 所 見	電気火災を防ぐには、コンセント周りを掃除するとともに、電源プラグをしっかりと差し込んでいるか確認しましょう。



# 10年経ったら交換しましょう!!



尾三消防組合

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

約1ヶ月に1回は点検を実施し、作動が確認できない場合は、電池切れ又は本体の故障です。その場合は、早急に取り換えをしましょう!!



